

2021年6月改訂版



ジंकパテ使用説明書

日新インダストリー株式会社

小分けで使用する際は、配合比を正確に守っていただけます様、お願い致します。

尚、配合比は主剤：硬化剤が 100：4.8（重量比）です。秤等を使用して正確に計量して下さい。参考に、硬化剤 3 滴で約 0.1g です。



施工面のさび、油、ゴミなどの汚れは完全に除去して下さい。
写真は、人工的に作成した溶融亜鉛めっきのへこみ補修です。



主剤の容器に付属の硬化剤を全量投入します。

小分けで使用する際は、主剤と硬化剤を 100：4.8（重量比）で配合します。



2～3 分程度十分に混合攪拌します。



ツヤがなくなるまで攪拌して下さい。

混合後の可使用時間は 40 分です。混合後は硬化が始まりますのでなるべく早めにご使用下さい。



パテナイフやヘラなどを使用し、補修部へ塗り付けます。



へこみ補修時は、補修部へ埋め込むように塗布後、少し多めに肉盛りした方が、後の作業がやりやすくなります。




塗布後の写真です。そのまま硬化させます。
ランプ等で硬化時間を短くすることも出来ます。



塗布後 24 時間以上経過した写真です。
非常に硬質な硬化物となります。



硬化後は、サンダー等での研磨加工が可能です。



サンダーで研磨後の写真です。
この状態でも十分です。



へこみがあった場所を示しています。
よく見れば分かる程度まで補修できています。



施工後は上塗り塗装が可能です。
周囲の色に合わせてガルバーコートなどで化粧して補修は完了です。