

## 製品説明書

### 品名 白さび除去剤

#### 1.性状

種類	溶融亜鉛めっきの白さび除去剤
色相	透明
容量	1L、4L
pH	1.5
除去メカニズム	特殊な酸の効果で亜鉛を溶解（約0.5μm程度）し、亜鉛めっき表面を再活性化させます

#### 2.使用方法

使用方法	白さび箇所原液を塗布し、1~5分放置した後、ウエス等で拭き取り、水洗いをして下さい。 状況に応じて、放置時間を調整してください。
施行方法	刷毛塗りもしくはウエスに染み込ませて施工
塗布量	1Kgで約5~8㎡施工できます。

#### 3.関連法令

危険物表示	非危険物
特化則	非該当
有機則	非該当
有害物質表示	SDS参照

#### 4.使用上の注意事項

- ・使用前に必ずテストしてください。初期白さびには有効ですが、古い白さびには効果がない場合があります。
- ・強酸性（pH1.5）のため、使用の際は耐酸性の手袋を使用して下さい。
- ・本製品は通常安定状態ですが、濃アルカリと混ぜると激しく反応し発熱します。特に塩素系漂白剤と接触すると有害な塩素ガスが発生して危険です。接触させないように十分ご注意ください。
- ・溶融亜鉛めっき面以外には使用しないで下さい。
- ・低光沢処理（リン酸亜鉛処理）した鋼材には使用できません。りん酸被膜を除去します。
- ・施工終了後に必ず水洗いをして下さい。
- ・本製品に白さび防止効果はありません。使用後に雨などの水分が付着すると再度白さびが発生します。
- ・本製品使用後に白さびの発生を抑えたい場合は、施工後に「クリアバリア」を塗布して下さい。

2023.1